

定期検査報告書
(第二面)

建築設備の状況等

【1. 建築物の概要】

【イ. 階数】 地上 5 階 地下 1 階
【ロ. 建築面積】 163.500 m²
【ハ. 延べ面積】 954.000 m²
【ニ. 検査対象建築設備】 換気設備 排煙設備 非常用の照明装置
給水設備及び排水設備

【2. 確認済証交付年月日等】

【イ. 確認済証交付年月日】 昭和 54 年 6 月 7 日 第 000 号
【ロ. 確認済証交付者】 建築主事 指定確認検査機関 ()
【ハ. 検査済証交付年月日】 昭和 55 年 5 月 1 日 第 xxx 号
【ニ. 検査済証交付者】 建築主事 指定確認検査機関 ()

【3. 検査日等】

【イ. 今回の検査】 令和 1 年 11 月 10 日実施
【ロ. 前回の検査】 実施 (平成 30 年 11 月 6 日報告) 未実施
【ハ. 前回の検査に関する書類の写し】 有 無

⑧ 【4. 換気設備の検査者】 * 4 その2
⑨ (代表となる検査者) (一級)建築士 (国土交通大臣)登録 第 000000 号
⑩ 【イ. 資格】 建築設備検査員 第 号
【ロ. 氏名のフリガナ】 アンゼン 知由
【ハ. 氏名】 安全 太郎
⑪ 【ニ. 勤務先】 株式会社 ○×建築設計事務所
(一級)建築士事務所 (埼玉県)知事登録 第 000000 号
⑫ 【ホ. 郵便番号】 330-0854
【ヘ. 所在地】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町×-○-△ 安心ビル5階
【ト. 電話番号】 048-647-××××
(その他の検査者) ()建築士 ()登録 第 号
【イ. 資格】 建築設備検査員 第 D×××××××××× 号
【ロ. 氏名のフリガナ】 アンゼン ジョウ
【ハ. 氏名】 安全 次郎
【ニ. 勤務先】 株式会社 ○×建築設計事務所
(一級)建築士事務所 (埼玉県)知事登録 第 000000 号
【ホ. 郵便番号】 330-0854
【ヘ. 所在地】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町×-○-△ 安心ビル5階
【ト. 電話番号】 048-647-××××

【5. 換気設備の概要】

⑬ 【イ. 無窓居室】 自然換気設備 (系統 室) 機械換気設備 (2 系統 2 室)
中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)
その他 (系統 室) 無
【ロ. 火気使用室】 自然換気設備 (系統 室) 機械換気設備 (2 系統 2 室)
その他 (系統 室) 無
【ハ. 居室等】 自然換気設備 (系統 室) 機械換気設備 (系統 室)
中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)
その他 (系統 室) 無
⑭ 【ニ. 空気調和設備・冷暖房設備】 個別パッケージ 全空気 ヒートポンプ
ファンコイルユニット併用 その他 ()
【ホ. 防火ダンパーの有無】 有 無

【6. 換気設備の検査の状況】

【イ. 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】 火気使用室換気扇不動作による換気量不足
【ハ. 改善予定の有無】 有 (令和 2 年 1 月に改善予定) 無

【7. 換気設備の不具合の発生状況】

【イ. 不具合】 有 無
【ロ. 不具合記録】 有 無
【ハ. 改善の状況】 実施済 改善予定 (年 月に改善予定) 予定なし